

Motorová vozidla a technika

Datum aukce: 01.10.2024, 13:00

Typ aukce: Online aukce

Nejlepší nabídka bez poplatku kupujícího a DPH



Čís. Položky 1 V

PKW VW Golf III 1,8 Rabbit

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

blau, EZ 05/1997, Benzinmotor, 1781 ccm, 66 kW, 5-türig, 5-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Radio, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Motor und Hagelschaden, Teile fehlen, Batterie leer, nicht fahrbereit KM-Stand ca. 125.000 Landespolizeikommando (6121)



Čís. Položky 2 V

KKW Mercedes Benz Sprinter 313 2,2 CDI HD

Vyvolávací cena:

EUR 800,-

weiß, EZ 12/2004, Dieselmotor, 2148 ccm, 95 kW, 4 Türen, 1 Schiebetür, 2-sitzig, Einzelgenehmigung, amtlich nicht überprüft, Radio, Klimaanlage, Standheizung, ASR, Zusatzbeleuchtung, Innenausbau, Wintergarnitur Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Kleinteile abgebaut, Dach angebohrt, Batterie leer, nicht fahrbereit, Signalanlage deaktiviert KM-Stand ca. 76.000 Landespolizeikommando (10126)



Čís. Položky 3 V

KKW Mercedes Benz Sprinter 313 2,2 CDI HD

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

silber, EZ 11/2005, Dieselmotor, 2148 ccm, 95 kW, 4 Türen, 2 Schiebetüren, 2-sitzig, Einzelgenehmigung, amtlich nicht überprüft, Radio, Klimaanlage, ASR, Zusatzbeleuchtung, Innenausbau, Rückfahrkamera, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Kleinteile abgebaut, Dach angebohrt, Batterie leer, nicht fahrbereit, Signalanlage deaktiviert KM-Stand nach Motortausch ca. 161.000 (Motor wurde bei ca. 400.000 getauscht) Landespolizeikommando (60006)



Čís. Položky 4 V

KKW Mercedes Benz Sprinter 313 2,2 CDI HD

Vyvolávací cena:

EUR 400,-

silber, EZ 12/2005, Dieselmotor, 2148 ccm, 95 kW, 4 Türen, 2 Schiebetüren, 2-sitzig, Einzelgenehmigung, amtlich nicht überprüft, Klimaanlage, ASR, Zusatzbeleuchtung, Rückfahrkamera, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Kleinteile abgebaut, Dach angebohrt, Getriebeschaden, Batterie leer, nicht fahrbereit, Amaturenbrett beschädigt, Signalanlage deaktiviert KM-Stand ca. 164.000 Landespolizeikommando (60007)



Čís. Položky 5 V

KKW VW Transporter T5 1,9 TDI Caravelle

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

silber, teilfoliert, EZ 12/2006, Dieselmotor, 1896 ccm, 75 kW, 3 Türen, 2 Schiebetüren, 9-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Klimaanlage, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Kleinteile abgebaut, Dach angebohrt, Unfallschaden, Rückleuchten beschädigt, fehlen Sitze, Batterie leer, nicht fahrbereit, Signalanlage deaktiviert KM-Stand ca. 236.000 Landespolizeikommando (60204)



Čís. Položky 6 V

KKW VW Transporter T5 1,9 TDI Caravelle

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

silber, teilfoliert, EZ 12/2006, Dieselmotor, 1896 ccm, 75 kW, 3 Türen, 2 Schiebetüren, 9-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Klimaanlage, Radio, ESP, 6 Gang, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Kleinteile abgebaut, Dach angebohrt, 1 Seitentür unfallbeschädigt, fehlen Sitze, Batterie leer, nicht fahrbereit, Signalanlage deaktiviert KM-Stand ca. 198.000 Landespolizeikommando (60725)



Čís. Položky 7 V

LKW VW Transporter T5 2,0 TDI Kasten HD

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

silber, teilfoliert, EZ 07/2011, Dieselmotor, 1968 ccm, 103 kW, 4 Türen, 1 Schiebetür, 3-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Klimaanlage, Radio, ESP, 6 Gang, Innenausbau, Parkkontrolle Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Kleinteile abgebaut, Dach angebohrt, Motorschaden, fehlt Sitz, Batterie leer, nicht fahrbereit, Signalanlage deaktiviert KM-Stand ca. 345.000 Landespolizeikommando (60814)



Čís. Položky 8 V

LKW VW Transporter T5 2,0 TDI Kasten HD

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

silber, teilfoliert, EZ 07/2011, Dieselmotor, 1968 ccm, 103 kW, 4 Türen, 1 Schiebetür, 3-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Klimaanlage, Radio, ESP, 6 Gang, Innenausbau, Parkkontrolle, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Kleinteile abgebaut, Dach angebohrt, Motorschaden, fehlt Sitz, Batterie leer, nicht fahrbereit, Signalanlage deaktiviert KM-Stand ca. 388.000 Landespolizeikommando (60813)



Čís. Položky 9 V

LKW VW Transporter T5 2,0 TDI Kasten HD

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

silber, teilfoliert, EZ 07/2011, Dieselmotor, 1968 ccm, 103 kW, 4 Türen, 1 Schiebetür, 3-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Klimaanlage, Radio, ESP, 6 Gang, Innenausbau, Parkkontrolle, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Kleinteile abgebaut, Dach angebohrt, Motorschaden, Batterie leer, nicht fahrbereit, Fahrersitz und Außenspiegel beschädigt, Signalanlage deaktiviert KM-Stand ca. 400.000 Landespolizeikommando (60812)



Čís. Položky 10 V

LKW VW Transporter T5 2,5 TDI Pritsche

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

weiß, EZ 05/2008, Dieselmotor, 2461 ccm, 96 kW, 2-türig, 3-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Klimaanlage, Radio, ESP, 6 Gang, Anhängavorrichtung, hydraulische Ladebordwand, Planenaufbau, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Kleinteile abgebaut, Dach angebohrt, Motorschaden, Batterie leer, nicht fahrbereit, Beifahrerseite unfallbeschädigt, Signalanlage deaktiviert KM-Stand ca. 195.000 Landespolizeikommando (60291)



Čís. Položky 11 V

KKW Ford Galaxy Trend 2,0 D

Vyvolávací cena:

EUR 400,-

grau, EZ 11/2011, Dieselmotor, 1997 ccm, 103 kW, 5-türig, 5-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Klimaautomatik, Radio, ESP, 6 Gang, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Kleinteile abgebaut, Motorschaden, Batterie leer, nicht fahrbereit, KM-Stand ca. 360.000 Landespolizeikommando (60257)



Čís. Položky 12 V

Einachsanhänger für PKW Pongratz Type 190

Vyvolávací cena:

EUR 30,-

verzinktes Metallgestell mit Aluboden, EZ 03/1988, Eigengewicht 170 kg, höchstzul. Gesamtgewicht 600 kg, Einzelgenehmigung, amtlich nicht überprüft, Nachläufer, Stützrad, Lagerböcke, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, verbeult, Teil abgebrochen, fehlt Landespolizeikommando (6850)



Čís. Položky 13 V

Zweiachsanhänger für PKW Grand KF20

Vyvolávací cena:

EUR 50,-

lackiertes Gestell mit Rungen, EZ 05/1985, Eigengewicht 280 kg, höchstzul. Gesamtgewicht 1000 kg, Einzelgenehmigung, amtlich nicht überprüft, Auflauf- und Feststellbremse, Stützrad, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Kleinteile fehlen, Landespolizeikommando (6450)



Čís. Položky 14 V

Einachsanhänger für PKW Jogrei Type L

Vyvolávací cena:

EUR 80,-

verzinkter Rahmenbau, EZ 12/1981, Eigengewicht 180 kg, höchstzul. Gesamtgewicht 700 kg, Einzelgenehmigung, amtlich nicht überprüft, Holzbordwände, Planenaufbau, Stützrad, Abstellstützen, Nachläufer, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, verbeult, Kleinteile fehlen, Landespolizeikommando (60011)



Čís. Položky 15 V

Motorrad BMW Type R 1200 RT

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

silber, EZ 08/2004, Benzinmotor, 1170 ccm, 81 kW, 1-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, verstellbares Windschild, integrierte Sturz- und Kofferbügel, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Signalanlage abgebaut, KM-Stand ca. 134.000 Landespolizeikommando (60303)



Čís. Položky 16 V

Motorrad Honda 1200 Cross Tourer

Vyvolávací cena:

EUR 400,-

silber, EZ 04/2017, Benzinmotor, 1237 ccm, 95 kW, 2-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, integrierte Sturzbügel, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Unfallschaden, Verklebung gebrochen, Windschild und Kleinteile fehlen, KM-Stand ca. 44.000 Landespolizeikommando (61368)



Čís. Položky 17 V

Motorrad Honda 650 Transalp

Vyvolávací cena:

EUR 400,-

silber, EZ 11/2006, Benzinmotor, 647 ccm, 39 kW, 2-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, integrierte Sturz- und Kofferbügel, getöntes Windschild, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Signalanlage abgebaut, KM-Stand ca. 73.000 Landespolizeikommando (60307)



Čís. Položky 18 V

Motorrad Honda 650 Transalp

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

silber, EZ 11/2006, Benzinmotor, 647 ccm, 39 kW, 2-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, integrierte Sturz- und Kofferbügel, getöntes Windschild, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Motorschaden, Signalanlage abgebaut, Windschild zerkratzt, kleine Unfallschäden, KM-Stand ca. 75.000 Landespolizeikommando (60306)



Čís. Položky 19 V

Motorrad BMW R 1200 RT

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

silber, EZ 08/2006, Benzinmotor, 1170 ccm, 81 kW, 1-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, integrierte Sturz- und Kofferbügel, verstellbares Windschild, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Sitzbank repariert, Signalanlage abgebaut, KM-Stand ca. 109.000 Landespolizeikommando (60304)



Čís. Položky 20 V

Motorrad BMW R 1200 RT

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

silber, EZ 08/2006, Benzinmotor, 1170 ccm, 81 kW, 1-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, integrierte Sturzbügel, Seitenkoffer, verstellbares Windschild, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, 1 Seitenkoffer beschädigt, Signalanlage abgebaut, KM-Stand ca. 132.000 Landespolizeikommando (60301)



Čís. Položky 21 V

Motorrad BMW R 1150 RT

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

silber, EZ 12/2004, Benzinmotor, 1130 ccm, 70 kW, 1-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, integrierte Sturzbügel, Seitenkoffer, verstellbares Windschild, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Signalanlage abgebaut, KM-Stand ca. 80.000 Landespolizeikommando (61354)



Čís. Položky 22 V

Motorrad Honda Cross Runner

Vyvolávací cena:

EUR 50,-

silber, EZ 09/2011, Benzinmotor, 782 ccm, 75 kW, 2-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Unfallschaden, Teile abgebaut/lose, KM-Stand nicht bekannt Landespolizeikommando (60315)



Čís. Položky 23 V

Motorrad BMW R 1150 RT

Vyvolávací cena:

EUR 300,-

weiß, EZ 12/2004, Benzinmotor, 1130 ccm, 70 kW, 1-sitzig, Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Ausstellung eines DuplikatTypenscheines, amtlich nicht überprüft, verstellbares Windschild, Seitenkoffer Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Sitzbank beschädigt, Windschild trüb, Signalanlage abgebaut, KM-Stand nicht bekannt, da Tacho getauscht wurde Landespolizeikommando (61357)



Čís. Položky 24 V

Motorrad Honda VT500E

Vyvolávací cena:

EUR 50,-

weiß, EZ 12/1985, Benzinmotor, Motorleistung nicht bekannt, 2-sitzig, amtlich nicht überprüft, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Unfallschaden, Typenschein, Schlüssel und Teile fehlen, KM-Stand nicht bekannt, Landespolizeikommando (6817)



Čís. Položky 25 V

Motorrad BMW R 1150 RT

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

silber, EZ 12/2004, Benzinmotor, 1130 ccm, 70 kW, 1-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, verstellbares Windschild, Seitenkoffer, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Signalanlage abgebaut, KM-Stand ca. 112.000, Landespolizeikommando (61352)



Čís. Položky 26 V

Motorrad Honda Cross Runner

Vyvolávací cena:

EUR 400,-

silber, EZ 09/2011, Benzinmotor, 782 ccm, 75 kW, 2-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, integrierte Kofferhalter, getöntes Windschild, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Tank eingedrückt, leicht unfallbeschädigt, Signalanlage abgebaut, KM-Stand ca. 112.000 Landespolizeikommando (61113)



Čís. Položky 27 V

Motorrad BMW R 1150 RT

Vyvolávací cena:

EUR 300,-

weiß, EZ 05/2002, Benzinmotor, 1130 ccm, 70 kW, 1-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, integrierte Sturz- und Kofferbügel, verstellbares Windschild, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Heckteil und Rücklicht beschädigt, Signalanlage abgebaut, KM-Stand ca. 138.000 Landespolizeikommando (61360)



Čís. Položky 28 V

Motorrad BMW R 1150 RT

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

silber, EZ 12/2004, Benzinmotor, 1130 ccm, 70 kW, 1-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, integrierte Sturz- und Kofferbügel, verstellbares Windschild, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Signalanlage abgebaut, KM-Stand ca. 118.000 Landespolizeikommando (61355)



Čís. Položky 29 V

Motorrad BMW R 1150 RT

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

silber, EZ 12/2004, Benzinmotor, 1130 ccm, 70 kW, 1-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, integrierte Sturzbügel, Seitenkoffer, verstellbares Windschild, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, 1 Blinkerglas beschädigt, Signalanlage abgebaut, KM-Stand ca. 137.000 Landespolizeikommando (60309)



Čís. Položky 30 V

Motorrad Honda Transalp

Vyvolávací cena:

EUR 300,-

silber, EZ 09/2011, Benzinmotor, 680 ccm, 44,1 kW, 2-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, integrierte Sturzbügel, Windschild, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Getriebeschaden, Signalanlage abgebaut, KM-Stand ca. 83.000 Landespolizeikommando (61118)



Čís. Položky 31 V

Motorrad Honda Cross Runner

Vyvolávací cena:

EUR 300,-

silber, EZ 09/2011, Benzinmotor, 782 ccm, 75 kW, 2-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, integrierte Sturz- und Kofferbügel, Windschild, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Steuerkette defekt, 1 Spiegelglas fehlt, Sitzbank beschädigt, 1 Blinker gebrochen, Signalanlage abgebaut, KM-Stand ca. 87.000 Landespolizeikommando (60317)



Čís. Položky 32 V

Abschleppachse Sedelmayer

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

PKW-Kupplung, 1-achsig, schwenkbare Transportbrille, Stützrad, integrierte Seilwinde, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, Landespolizeikommando



Čís. Položky 33 V

Rahmen-Ausrichtungssystem Car-O-Liner

Vyvolávací cena:

EUR 50,-

lackierter Metallrahmen auf Rollen, integrierte Montageplatten, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, Landespolizeikommando



Čís. Položky 34 V

2-Säulen-Hebebühne Matra

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

lackiertes Gestell mit schwenkbaren Hubarmen, verstellbare Drehteller, max. Fördergewicht 3300 kg, Durchfahrtsbreite 2500 mm, Starkstromanschluss 380 V, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, Landespolizeikommando



Čís. Položky 35 V

20 Fuß-Gütercontainer

Vyvolávací cena:

EUR 150,-

lackierter Metallkorpus, Volumen ca. 30 m³, Flügeltür mit Verriegelungsstangen, auf Lagerböcken montiert, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, teilweise durchgerostet, Lackschäden, Landespolizeikommando



Čís. Položky 36 V

27 Paar PKW-Schneeketten Pewag in Originalkassetten

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

verschiedene Dimensionen, teilweise gebraucht, ohne Gewähr f. Komplettheit, Landespolizeikommando



Čís. Položky 37 V

29 Paar PKW-Schneeketten Pewag in Originalkassetten

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

verschiedene Dimensionen, teilweise gebraucht, ohne Gewähr f. Komplettheit, Landespolizeikommando



Čís. Položky 38 V

25 Paar PKW-Schneeketten Pewag in Originalkassetten

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

verschiedene Dimensionen, teilweise gebraucht, ohne Gewähr f. Komplettheit, Landespolizei-Kommando
